

Id	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΜΥΡΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΗΜΥΡΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΟΝΟΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ	ΟΝΟΜΑ ΠΟΤΑΜΟΥ	ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΧΟΛΙΑ (όπως αναφέρονται στην πηγή)	Πηγές*	Διάρκεια βροχοπτώσης	Ύψος βροχοπτώσης	Ένταση βροχοπτώσης	Περίοδος Επαναφοράς	Κωδικός ΠΙΔΕΚΠ CY-APSEF	Μηχανισμός Πλημμύρας***	Τύπος πλημμύρας**	Χαρακτηριστικά Πλημμύρας***	Αποδέκτης Επίπτωσης					Σοβαρότητα Πλημμύρας**** (άθροισμα-τάξη)		EU Flood Event Code	
																Θύματα - (5)	Υγεία Ανθρώπινη - ρύπανση (4)	Οικονομία (3)	Μνημεία- Πολιτιστικά (2)	Περιβάλλον - ρύπανση (1)	Αθροισμα	Τάξη		
179	201218	4113	17/12/2012	Σοφιάδες		του παρακείμενου χειμάρρου στο γεφύρι του Λατισιού στο οποίο έγιναν κακοτεχνίες. Ο χειμάρρος αυτός κατέρχεται από την περιοχή της Δρούσιδας και Ανθραλάκου. Προβλήματα υπήρχαν και στην πόλη και επαρχία Λάρνακας. Πλημμύρισαν ο δρόμος Κιτίου - Μαζωτού στο γνωστό σημείο κοντά στους Σοφιάδες, οι δρόμοι στο γνωστό σημείο της Μητρόπολης στη Λάρνακα και οι δρόμοι στο Συνοικισμό Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα.	24, 25, 26	6	88.5	14.1	50		N	Π	F		2		1	7	Πολύ Χαμηλή	CY201218		
179	201219	6027	17/12/2012	Κισσόνεργα	Κισσόνεργα			NO DATA	NO DATA	NO DATA	NO DATA		N	Π	F		1	2		10	Χαμηλή	CY201219		
180	201301	1000	09/05/2013	Λευκωσία (Πόλη)				1	25.6	25.6	2		NB	Φ	O		2	3		17	Χαμηλή	CY201301		
180	201302	1021	09/05/2013	Λακατάμεια				NO DATA	NO DATA	NO DATA	NO DATA		NB	Φ	O		1	2		10	Χαμηλή	CY201302		
180	201303	1000-14	09/05/2013	Παλουριώπιστα	Κατέβας	Η μπόρα που ξέσπασε χωρίς το απόγευμα στην Λευκωσία, συνοδευόμενη από χαλάζι, ήταν αρκετή για να προκαλέσει αρκετά προβλήματα στην πρωτεύουσα και να κινητοποιήσει Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία μέχρι τις 6.30 το απόγευμα δέχθηκε πέραν των 60 κλήσεων για βοήθεια που αφορούσαν άντληση νερών από υπόγειους χώρους, από σπύνα και άλλα υποστατικά. Επίσης η Πυροσβεστική Υπηρεσία απεγκλίβισε οδηγούς που περιδύθηκαν στα οχήματα τους σε πλημμυρισμένους δρόμους ενώ απομάκρυνε δένδρα που αποκόπηκαν από τους δυνατούς ανέμους που επικρατούσαν κατά την διάρκεια της μπόρας. Η Πυροσβεστική απεγκλίβισε κι ένα οδηγό στον ποταμό στο ΣΟΠΑΖ όπου το όχημα του παραλίγο να παρασυρθεί από την στάθμη του νερού. Η ΜΜΑΔ ανταποκρίθηκε με έξι μηχανοκίνητα περιπολία και απεγκλίβισε οδηγούς σε οκτώ περιπτώσεις σε διάφορες περιοχές στην Παλουριώπιστα, στην περιοχή ΣΟΠΑΖ, Μακαρίου Σταδίου, Δημοτικής Αγοράς Λευκωσίας και αλλού. Η σήραγγα κάτω από τον κυκλικό κυκλοφορικό κόμβο Λακατάμιας κυριολεκτικά πλημμύρισε κάνοντας την διάβαση των αυτοκινήτων πολύ δύσκολη αν όχι και επικίνδυνη.	27	1	25.6	25.6	2		NB	Π	F	1	2	2				19	Μέτρια	CY201303
180	201304	1011	09/05/2013	Έγκωμη	Κλήμος			1	25.6	25.6	2	APSEF02	N	Π	F		2	3		17	Χαμηλή	CY201304		

Id	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΟΝΟΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ	ΟΝΟΜΑ ΠΟΤΑΜΟΥ	ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΧΟΛΙΑ (όπως αναφέρονται στην πηγή)	Πηγές*	Διάρκεια βροχοπτώσης	Ύψος βροχοπτώσης	Ένταση βροχοπτώσης	Περίοδος Επαναφοράς	Κωδικός ΠΔΣΚΠ CY-APSEF	Μηχανισμός Πλημμύρας***	Τύπος πλημμύρας**	Χαρακτηριστικά Πλημμύρας***	Αποδέκτης Επίπτωσης					Σοβαρότητα Πλημμύρας**** (άθροισμα-τάξη)		EU Flood Event Code
																Θύματα - (5)	Υγεία Ανθρώπινη - ρύπανση (4)	Οικονομία (3)	Μνημεία- Πολιτιστικά (2)	Περιβάλλον - ρύπανση (1)	Άθροισμα	Τάξη	
184	201502	5212	05/01/2015	Επισκοπή		Σοβαρά προβλήματα λόγω βροχόπτωσης σημειώθηκαν στην Λεμεσό, αφού στις πρώτες 12 ώρες η βροχόπτωση ήταν 60 χιλιοστά, πρωτοφανές τα τελευταία 20 χρόνια. Πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, σπάκια και άλλα υποστατικά πλημμύρησαν, ενώ οδηγοί εγκλιβίστηκαν στα οχήματα τους. Η οδός που πλήγηκε περισσότερο ήταν η Βασιλέως Κωνσταντίνου στην περιοχή Τσιρείου. Η στάθμη του νερού έφθασε το μισό μέτρο, με αποτέλεσμα σχεδόν όλα τα σπίτια και τα υποστατικά να πλημμυρίσουν. Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν, επίσης, στην περιοχή της Εκκλησίας, στα Πολεμίδια, στη Λεωφόρο Μακαρίου και σε πολλά σημεία της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού η οποία έκλεισε για την κυκλοφορία, από τη συμβολή της με την οδό Νίκου Παττίχη, μέχρι τη συμβολή της με την οδό Βασιλέως Παύλου, η οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου, η οδός Ιαπετού, η οδός Αγγελίου, η οδός Καμελίας, η λεωφόρος Κωνσταντίνου Ευριπίδη και η οδός Νίκου Γεωργίου στην Επισκοπή. Επίσης λόγω υπερχείλισης ποταμού έχει κλείσει ο δρόμος που περνάει κάτω από τη γέφυρα του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Λεμεσού, παρά τη Χοιροκοιλία. Επίσης έκλεισαν οι ακόλουθοι δρόμοι: Παλαιός δρόμος Αγίας Μαρίας Ξυλιάτου προς Περιστέρωνα λόγω υπερχείλισης γεφυριού, επίσης υπερχείλισαν τα γεφύρια πίσω από το Δημοτικό Σχολείο Περιστέρωνας και το γεφύρι του Αγροτικού δρόμου με την ονομασία «ΔΥΜΜΑΝ», στην περιοχή Νήσου, λόγω υπερχείλισης του ποταμού «ΓΑΛΙΑ» έκλεισε ο δρόμος της γέφυρας παρά το Κοινοτικό Πάρκο, δρόμος Νατάς – Παλαιού χωριού Χολετριών και Κελοκεδάρων – Νατάς λόγω υπερχείλισης του ποταμού Ζιριπίλλη.	24, 25	24	100	4.1	10		N	Φ	O			1			3	Πολύ Χαμηλή	CY201502
184	201503	4304	05/01/2015	Χοιροκοιλία			24	117	4.9	75			N	Π	F			1		3	Πολύ Χαμηλή	CY201503	
184	201504	5022	05/01/2015	Κάτω Πολεμίδια			24	116	4.8	500			N	ΠΦ	FO		1	3		14	Χαμηλή	CY201504	
184	201505	1324	05/01/2015	Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου	Σερράχης		6	45.6	7.6	5			N	Π	F			1		3	Πολύ Χαμηλή	CY201505	
184	201506	1361	05/01/2015	Περιστέρωνα	Σερράχης		6	45.6	7.6	5			N	Π	F			1		3	Πολύ Χαμηλή	CY201506	
184	201507	1105	05/01/2015	Νήσου	Γιαλιάς		NO DATA	NO DATA	NO DATA	NO DATA	APSEF08		N	Π	F			1		3	Πολύ Χαμηλή	CY201507	
184	201508	6113	05/01/2015	Νατά	Ζιριπίλλης		24	82	3.41	100			N	Π	F			1		3	Πολύ Χαμηλή	CY201508	

Id	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΟΝΟΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ	ΟΝΟΜΑ ΠΟΤΑΜΟΥ	ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΧΟΛΙΑ (όπως αναφέρονται στην πηγή)	Πηγές*	Διάρκεια βροχόπτωσης	Ύψος βροχόπτωσης	Ένταση βροχόπτωσης	Περίοδος Επαναφοράς	Κωδικός ΠΔΣ/ΕΠ CY-APSEF	Μηχανισμός Πλημμύρας***	Τύπος πλημμύρας**	Χαρακτηριστικά Πλημμύρας***	Αποδέκτης Επίπτωσης					Σοβαρότητα Πλημμύρας**** (άθροισμα-τάξη)		EU Flood Event Code
																Θύματα - (5)	Υγεία Ανθρώπινη - ρύπανση (4)	Οικονομία (3)	Μνημεία- Πολιτιστικά (2)	Περιβάλλον - ρύπανση (1)	Άθροισμα	Τάξη	
200	201821	1404	20/10/2018	Κακοπετριά	Αργάκι του Καρβουνά	Μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα με έντονη βροχόπτωση προκλήθηκαν τεράστιες ζημιές στην περιοχή Πλατανιών της κοινότητας Κακοπετριάς. Το οδόστρωμα κύριας οδικής αρτηρίας γέμισε με πέτρες από κατολισθηση βράχων, οχήματα εγκλωβίστηκαν, ενώ τα εστιατόρια «Πράσινη Καιάδα», «Riviera» και «Δροσερή Ποταμιά» όπως και ο κατασκευησιμικός χώρος, του Στάματος Προσκόπων Κύπρου, πλημμύρισαν. Επίσης γεφύρια οχετοί και δρόμοι υπέστησαν ζημιές ή έφραξαν από φερτά υλικά, ενώ μη εγγεγραμμένος δρόμος κατά μήκος της κοίτης υδατόρεματος καταστράφηκε και ξαναασηματίστηκε το υδατόρεμα. Ο σταθμός στα Πλατάνια κατέγραψε ύψος βροχόπτωσης 76 mm σε διάρκεια μίας ώρας και ο υδρομετρικός σταθμός στο Αργάκι του Καρβουνά (κωδικός σταθμού r3-3-2-60) κατέγραψε την ψηλότερη ροή στην ιστορία της λειτουργίας του από το 1966 ίση με περίπου 20 m ³ /s. Επίσης μέσα σε λίγη ώρα έντονης βροχής το οδικό δίκτυο της κοινότητας της Αλάμπρας, μετατράπηκε σε ένα απέραντο ποτάμι ειδικά στις οδούς που περνούν κάτω από τον αυτοκινητόδρομο.	16, 24, 25	NO DATA	NO DATA	NO DATA	NO DATA		N	Π	F		1	3		1	14	Χαμηλή	CY201821
200	201822	1102	20/10/2018	Αλάμπρα			16, 24, 25	NO DATA	NO DATA	NO DATA	NO DATA		N	Φ	O			2		6	Πολύ Χαμηλή	CY201822	
201	201823	1012	21/10/2018	Στρόβολος		Από τις έντονες βροχοπτώσεις, τα δρομάκια της παλιάς Λευκωσίας έχουν πλημμυρίσει, προκαλώντας τεράστια προβλήματα. Η Πυροσβεστική δέχθηκε κλήσεις σχετικά με πλημμυρισμένα υποστατικά, αλλά και για διάφοξη του δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων. Επίσης η λεωφόρος κάτω από τον Κυκλικό Κόμβο του ΜΕΤΡΟ στο Στρόβολο, λόγω συσσώρευσης νερού, έκλεισε για την τροχαία κίνηση.	24, 25	NO DATA	NO DATA	NO DATA	NO DATA		N	Φ	O			2		6	Πολύ Χαμηλή	CY201823	
201	201824	1000	21/10/2018	Λευκωσία (Πόλη)				NO DATA	NO DATA	NO DATA	NO DATA		N	Φ	O		1	2	1	12	Χαμηλή	CY201824	

